




Betriebsanleitung

Art-Nummer: 5575-010
Art-Bezeichnung: Maxima Automatik - Kleintaster
Gesamtseitenanzahl: 1
Auflage-Nummer: 1
Stand vom: 10. Oktober 2003

Technische Daten: Messbereich: $\pm 0,4\text{mm}$
Ablesung: $0,01\text{mm}$
Gehäuse: $\varnothing 32\text{mm}$
Tastarmlänge: 20mm

Allgemeines:

Gerätebeschreibung:



Nr.	Bezeichnung
1	Ziffernblatt
2	Aufnahmeschaft
3	Einspannschaft
4	Gehäuse
5	Tastspitze

Funktionen:

1. Der Maxima Automatik – Kleintaster kann zum Messen von geometrischen Strukturen wie Geraden, Ebenen, Parallelen und Koaxialitätsabweichungen verwendet werden.
2. Ebenso kann eine Distanzmessung zwischen 2 Bohrungen oder die Größe abgestimmt werden.

Bedienung:

1. Der Aufnahmeschaft und der Einspannschaft müssen am Gehäuse montiert sein bevor eine Messungen durchgeführt werden kann.
2. Die Tastspitze hat eine Reichweite von 180° . Der Winkel der Tastenspitzenachse sollte parallel zur Arbeitsfläche des Messobjektes stehen (maximal 5° Abweichung!).