

- Betriebsanleitung -

■ Schiebelehre DIGIMAX BESTSICHT 155x40mm mit Prismenführung, Ablesung 0,01mm

ArtNr: 5512-204

Hersteller: SPIRAL

Auflage-Nummer:

Gesamtseitenanzahl: 2

Stand vom: 24. Mai 2023

- Technische Daten:

Messbereich x Schnabellänge
Genauigkeit < 100mm
Genauigkeit > 100mm
±0,02mm
±0,03
Wiederholgenauigkeit
±0,01mm
Messgeschwindigkeit
LCD-Anzeige (Ziffern)


150 x 40 [mm]
±0,02mm
±0,03
±0,01mm
6,5mm hoch

Batterie 1,55V 165mAh Type LR 44

(Art. Nr. 2363-097)

- Allgemeines:

Ausführung: rostfreier Stahl mit digitaler Anzeige sowie Analoganzeige für cm bzw. Zoll.



Tastenfunktionen:

OFF/ON-Taste Ein- und Ausschalten der Schiebelehre

ZERO-Taste Jederzeitige Nullstellung


inch / mm-Taste Umschalten von mm auf inch (Zoll = 2,54cm)





- Batterie wechseln:

Bei schwacher Anzeige wechseln der Batterie (Art. Nr. 2363-097) wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



Fehlerbehebung:

Problem
Anzeige blinkt
Display ändert die Anzeige trotz
verstellen des Schiebers nicht.
Misst ungenau.
Keine Anzeige.

Lösung
Batterie wechseln!
Batterie herausnehmen und nach 30 Sekunden einen
Reset (ZERO-Taste) durchführen!
Reinigen Sie die Messfläche!
Batterie wechseln. Sorgen Sie für einen ungestörten
Kontakt zwischen Batteriekontakt und Batterie (eventuell reinigen)